

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09029472 A

(43) Date of publication of application: 04.02.97

(51) Int. CI

B23K 26/00

B23K 26/00

B23K 31/00

B28D 5/00

H01L 21/301

// H01S 3/104

(21) Application number: 07179046

(22) Date of filing: 14.07.95

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

MATSUMOTO TAKASHI

WAI SHINICHI SASAKI HIDEAKI

MIYAUCHI TAKEOKI **SAKAMOTO TATSUJI**

(54) METHOD AND DEVICE FOR SPLITTING AND CHIP MATERIAL


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To split a work in high precision without a machining start point part by at least locally cooling the split start point of a substrate to be machined, forming initial fracture at the split start point by irradiating a laser beam and executing splitting.

SOLUTION: An edge shape jig 6A is placed on a Peltier cooling plate 5 at both sides of which work fixing members 4 are placed, further, a ceramic base plate 2 is placed by laying a heat insulation material 3. Cooling is made by linear contact, and when localized heating is executed by a laser beam 1 collected coaxially, a fracture is generated caused by the large difference in thermal expansion from the surrounding, thus, splitting can be effected without a machining start point, so that the splitting is executed from this start point by irradiating a laser beam. Cooling temp. is preferably roughly 0°C to -10°C. The same result can be obtained by using a hemisphere shape jig B in place of the edge form jig 6A. Thus, by executing localized cooling, splitting in high precision can be carried out without the

machining start point.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-29472

(43)公開日 平成9年(1997)2月4日

B 2 3 K 26/00	3 2 0		B 2 3 K	26/00	3 2 0 E	
	٠ .					
	•				M	
		•			G	
31/00			•	31/00	, l	
B 2 8 D 5/00			B 2 8 D	5/00	Α	
,		審查請求	未請求 請求	項の数9 OL	(全 8 頁)	最終質に続く
(21) 出願番号 特別	質平7-179046		(71) 出願人	. 000005108		
(株式会社日立	製作所	·
(22)出顧日 平月	平成7年(1995)7月14日			東京都千代田	区神田駿河台	四丁目6番地
1		•	(72)発明者	松本隆		
	, '			神奈川県秦野	市堀山下1番	电 株式会社日
				立製作所汎用	コンピュータ	事業部内
:			(72)発明者	和井 伸一	•	
,		•		神奈川県秦野	市堀山下1番	地 株式会社日
•	•			立製作所汎用	コンピュータ	事業部内
•			(72)発明者	佐々木 秀昭		
· .				神奈川県泰野	市堀山下1番	地 株式会社日
		in the second se		立製作所汎用	コンピュータ	事業部内
1 A			(74)代理人	、 弁理士 特田	利幸	9.7
	e de la companya de La companya de la co			#13 s	. (最終頁に続く


割断方法、割断装置及びチップ材料 (54) 【発明の名称】


(57)【要約】

`【目的】レーザによる基板の割断方法で、割断起点付近 の割断方向の精度を向上させる方法を提供すること。

【構成】セラミック基板2の裏面をエッジ型冶具6Aや 半球型治具6日で冷却し、表面にレーザ光1を照射する と、初期亀裂が発生する。この初期亀裂から所定の方向 にレーザ照射して割断を行う。







1…レーザ光

2…セラミック基板

3…断热材

4…ワーク固定用部材

5…ペルチェ冷却板

6A…エッジ型 治具

68…半球型 治具

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも被処理基板の割断開始点を局所的に冷却し、上記割断開始点をレーザ照射して初期亀裂を形成し、レーザ照射により、上記初期亀裂から割断を行うことを特徴とする割断方法。

【請求項2】少なくとも被処理基板の割断開始点の横端面にレーザを照射し、初期亀裂を発生させ、上記被処理基板の表面をレーザ照射し、上記初期亀裂から所定の方向に割断を行うことを特徴とする割断方法。

(請求項3)被処理基板を、その材料がレーザの発光の 吸収率が高いような発光波長を持つレーザを用いて照射 し、被処理基板の割断を行うことを特徴とする割断方 法。

【請求項4】被処理基板の表、裏両面よりレーザを用いて照射し、被処理基板の割断を行うことを特徴とする割断方法。

【請求項5】レーザ吸収率の高い材料のパターンを有する被処理基板をレーザを用いて割断する割断方法において、上記レーザ吸収率の高い材料のパターン部分への上記レーザの照射は、レーザの透過率を低下させるフィルターを介して行うことを特徴とする割断方法。

【請求項6】レーザを用いて被処理基板を照射し、被処理基板の割断を行う割断方法において、割断部近傍のブラズマの温度又は割断部近傍の温度を計測し、上記計測した値に基づいて、上記レーザの励起用電源を制御して上記温度を制御することを特徴とする割断方法。

【請求項7】被処理基板を保持する保持具と、上記被処理基板を照射するためのレーザ発振器と、少なくとも上記被処理基板の割断開始点を局所的に冷却するための治具と、上記照射位置を移動させるための駆動手段とを有することを特徴とする割断装置。

【請求項8】被処理基板を保持する保持具と、上記被処理基板を照射するためのレーザ発振器と、上記被処理基板の割断部近傍のプラズマの温度又は割断部近傍の温度を計測するための計測手段と、上記計測手段により計測した値に基づいて、上記レーザ発振器の励起用電源を制御するための制御手段と、上記照射位置を移動させるための駆動手段とを有することを特徴とする割断装置。

【請求項9】コーナ部が微小なRを有し、レーザにより 割断されてなることを特徴とするチップ材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主として電気機器や電子計算機等に使用されるセラミック基板や、シリコンウェハ等の脆性材料の割断(切断)方法、そのような割断方法を行うのに適した割断装置及びレーザを用いて割断されたチップ材料に関する。

[0002]

【従来の技術】レーザによる割断技術は、局所的に加熱 するととによって生じる熱応力を利用して亀裂を進展さ せて切断するもので、無発塵で、ドロス・クラックがなく、かつ、切り代がないという利点を持つので、各社で 実用化の検討が行われている。特にクリーン化を要する シリコンウェハや、電子回路基板等の脆性材料に適用性 が高い。

【0003】従来のレーザによる割断方法として、特開平4-37492には、レーザで微小穴を形成し、その周りの微小亀裂から割断を導く方法が提案されている。また、特開平4-167985には、割断予定線に沿って改質層を形成し、その上をレーザで走査し、割断する方法が提案されている。さらに、特開平6-39572には、回転ミラーを用いてレーザ光を多数回走査させて割断する方法が提案されている。

[0004]

(2)

【発明が解決しようとする課題】上記特開平4-37492記載の従来技術は、割断方向が最初の穴明けにより生じる亀裂の方向より定まるが、亀裂の方向が制御できず、そのため割断起点付近で割断方向の精度が低下するという問題があった。また、上記特開平4-167985に記載の従来技術は、割断予定線に沿って改質層を形成するため、作業工程が増加するという問題があった。【0005】また、特開平6-39572に記載の従来技術は、直線状の割断以外の場合は、精度が低下するという問題があった。また、いずれの従来技術も、レーザ

したり、大幅に割断精度が低下するという問題があった。 【0006】本発明の第1の目的は、割断起点付近の割断方向の精度を向上させた割断方法を提供することにあ

吸収率の髙いバターン、例えば、金属配線のバターン等

を持つ被処理基板を割断すると、その部分で損傷が発生

【0007】本発明の第2の目的は、安定した、高精度の割断方法を提供することにある。

【0008】本発明の第3の目的は、割断起点付近の割断方向の精度を向上させることのできる割断装置を提供することにある。

【0009】本発明の第4の目的は、安定に、高精度で割断することのできる割断装置を提供することにある。

【0010】本発明の第5の目的は、高精度な割断が行40 われたチップ材料を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記第1の目的を達成するために、本発明の割断方法は、少なくとも被処理基板の割断開始点を局所的に冷却し、この割断開始点の、好ましくは冷却した面と異なる他方の面をレーザ照射して初期亀裂を形成し、次ぎに初期亀裂から所定の方向にレーザ照射して割断を行うようにしたものである。

【0012】このとき割断開始点と共に、終点も局所的 に冷却することが好ましい。冷却の温度は0℃から-1 0℃程度の範囲が好ましい。また、起点、終点以外に基 板内部の割断線上で割断起点が必要な場合、つまり割断の交差点等を設けたいとき、割断線上の所望の点を割断起点として、上記のようにここを冷却して、割断を行うと、割断線の交差部での寸法位置ズレ等もなく、精度を向上させることができる。

【0013】また、上記第1の目的を達成するために、本発明の割断方法は、少なくとも被処理基板の割断開始点の横端面にレーザを照射し、初期亀裂を発生させ、次ぎに、被処理基板の表面をレーザ照射し、初期亀裂から所定の方向に割断を行うようにしたものである。この場 10合、終点にも同様の端面加工を行うと、切り残しのない、直線性の良い割断を実現できる。

【0014】さらにまた、上記第1の目的を達成するために、本発明の割断方法は、被処理基板を、その材料がレーザの発光の吸収率が高いような発光波長を持つレーザを用いて照射し、被処理基板の割断を行うようにしたものである。この方法は、いわゆる高吸収波長レーザを用いるもので、高吸収波長レーザは、ある材料が、望ましくはその発光の90%以上を吸収するような発光波長を持つレーザをいう。例えば、ムライト板に対し、CO 20,レーザがそれに当たる。

【0015】また、上記第2の目的を達成するために、本発明の割断方法は、被処理基板の表、裏両面よりレーザを用いて照射し、被処理基板の割断を行うようにしたものである。

【0016】さらにまた、上記第2の目的を達成するために、本発明の割断方法は、レーザ吸収率の高い材料のパターンを有する被処理基板をレーザを用いて割断するときに、レーザ吸収率の高い材料のパターン部分へのレーザの照射を、レーザの透過率を低下させるフィルター 30を介して行うようにしたものである。

【0017】このようなフィルターは、予め上記のレーザ吸収率の高い材料のバターンと同じバターンに形成しておいてもよく、或は、フィルターをレーザの照射部に出し入れできるようにして、必要なときにフィルターをレーザの照射部に存在させるようにしてもよい。

【0018】さらにまた、上記第2の目的を達成するために、本発明の割断方法は、レーザを用いて被処理基板を照射し、被処理基板の割断を行うときに、割断部近傍のプラズマの温度又は割断部近傍の温度を計測し、この40計測した値に基づいて、レーザの励起用電源を制御して温度を制御するようにしたものである。この方法によって、照射部の温度の変動を抑え、割断精度を向上させるととができる。

【0019】また、上記第3の目的を達成するために、本発明の割断装置は、被処理基板を保持する保持具と、被処理基板を照射するためのレーザ発振器と、少なくとも被処理基板の割断開始点を局所的に冷却するための治具と、照射位置を移動させるための駆動手段とから構成されるようにしたものである。

【0020】との割断装置は、割断開始点と共に、終点も局所的に冷却できるようにすることが好ましい。駆動手段は、被処理基板を保持する保持具をXY方向に移動させるものでも、レーザ光を光学系でその向きを変えられるようにしたものでも、また、両者を併用したものでもよい。

【0021】また、上記第4の目的を達成するために、本発明の割断装置は、被処理基板を保持する保持具と、被処理基板を照射するためのレーザ発振器と、被処理基板の割断部近傍のプラズマの温度又は割断部近傍の温度を計測するための計測手段と、計測手段により計測した値に基づいて、レーザ発振器の励起用電源を制御するための制御手段と、照射位置を移動させるための駆動手段とから構成されるようにしたものである。

[0022] この装置によって、照射部の温度の変動を抑え、割断精度を向上させることができる。駆動手段は、被処理基板を保持する保持具をXY方向に移動させるものでも、レーザ光を光学系でその向きを変えられるようにしたものでも、また、両者を併用したものでもよい。

【0023】さらにまた、上記第5の目的を達成するために、本発明のチップ材料は、コーナ部が微小なR、例えば、0.5から0.1の範囲のRを有し、レーザにより割断されてなるものである。

[0024]

【作用】局所冷却を行うと、周りとの大きな熱膨張差により、亀裂が発生するので、起点部加工なしに割断できる。また、端面へのレーザ照射は、亀裂方向を制御することができる。また、適正な吸収率の高い波長のレーザを用いれば、起点部加工なしで亀裂を発生させることができる。

【0025】基板の表、裏面からレーザ照射すれば、厚板の割断が可能である。また、レーザ光の高い吸収率を持つバターン上の割断では、半透過物質を組み込んだマスク上にレーザを当てることにより、高い吸収率を持つバターンと基板の他の部分との吸収率が略同じになるので、損傷を防止できる。また、割断部近傍のブラズマの温度又は割断部近傍の温度を計測し、この計測した値に基づいて、レーザの励起用電源を制御すれば、割断時の温度を一定にできるので、割断精度を向上させることができる。

【0026】上記のような方法で、レーザを用いて基板を微小なRを付けて割断すれば、マイクロクラックのない、チップが得られる。

[0027]

【実施例】以下に本発明の実施例を図面を用いて詳細に 説明する。脆性材料のセラミック基板をレーザで割断を 行う場合、割断開始点(始点)と終点に局所的な冷却を 行うととにより、急な温度傾斜をつくり、起点加工を不 50 要とすることができる。図 I (a)に示すように、ベル

チェ冷却板5の上に、エッジ型治具6Aを置き、両側に ワーク固定用部材4を置く。ワーク固定用部材4上に は、断熱材3を敷き、その上にセラミック基板2を置 く。冷却器は−5℃程度に設定する。冷却は線接触であ り、同軸上、集光したレーザ光 1 で局所加熱を行うと、

周りとの大きな熱膨張差により、亀裂が発生する。との 方法により、起点部加工なしで割断できる。以下、レー ザを照射してこの起点から割断を行う。冷却器の温度は O°Cから-10°C程度の範囲とすることが好ましい。

【0028】また、図1(b)に示すように、エッジ型 10 治具に代えて、半球型治具6Bを用いても同様の結果が 得られた。なお、エッジ型治具や半球型治具は、上下調 整機構を設け、その髙さが調整できるようにして、基板 の反りに対応できるようにすることが好ましい。

【0029】起点、終点以外に基板内部で割断起点が必 要な場合、下からの冷却を移動方式のある針先にすると とで可能にできる。まず、図9に示すように、冷却治具 22をセラミック基板2の両端に位置決めし、終始点下 部を冷却する。次に、基板内部での局所冷却を必要とす る箇所(割断の交差点等)に冷却針23を移動して位置 20 決めし、冷却針23の先端を当てる。**こ**の温度は約-5 °Cである。ととを割断起点としてレーザ光1で割断を行 うと、割断線8の交差部では寸法位置ズレ等は発生せ ず、コーナ部の精度を向上することができる。冷却針2 3は1個でもよく、2個を終始点に配置してもよい。

【0030】また、基板に対し、高吸収波長レーザを用 いれば、局所冷却を行わなくても、起点加工なじに亀裂 を発生させ、割断を行うことができる。高吸収波長レー ザは、ある材料がその発光の90%程度以上を吸収する ような発光波長を持つレーザをいう。例えば、ムライト 30 板に対し、CO、レーザがそれに当たる。

【0031】また、基板に亀裂起点を発生させる例を、 図2 (a) に基板の平面図、図2 (b) に基板の側面図 を用いて説明する。セラミック基板2の横端面に、レー ザ光 1 を照射すると、初期亀裂 7 は一方向に 1 本のみ発 生するので、割断線8をこの方向に定めれば、起点での 曲りのない割断をすることができる。以下、セラミック 基板2上面をレーザ照射し、割断を行う。また、終点に も同様の端面加工を行うと、切り残しのない、直線性の 良い割断を実現できる。

【0032】比較のために、従来の割断起点にピアッシ ング穴明けを行う方法を説明する。図3に示すように、 レーザにより亀裂起点を発生させる場合、起点にピアッ シング穴明けを行い、その周りに発生する初期亀裂7を 起点として、レーザで割断する。しかし、初期亀裂7は 穴9を中心として放射状に多方向に発生するので、割断 線8が起点付近で、所望の方向から曲がってしまい、そ れを修正して所望の方向に向けることが必要であった。 【0033】なお、上記のように起点加工を行う場合、 発塵が発生し、割断する基板の汚染の原因となる。これ 50 ーをレーザ出射口に移動させることによっても可能であ

を防止するために、図4に示すように、ワーク固定用部 材13上のセラミック基板2上を、起点部を除き、隙間 を空けてカバー板10で覆い、他方からノズル11よ り、起点部へ向かってセラミック基板2とカバー10の 間にアシストガスを流し、また、起点部横でダクト吸引 口12を設け、集塵を行うことが望ましい。ガス圧を6 気圧以上にすると、瞬時に発生する塵あいも100%集 塵し、汚染のない割断を実現できる。

[0034]以上述べてきた例は、主に割断始点に関す るものである。上記いずれかの方法により割断始点を形 成し、さらに割断を行う方法について以下に説明する。 レーザによる割断は、その局所加熱によって発生する熱・ 応力に基づき、亀裂を導くものであるので、温度分布、 材料形状、寸法、パターン等による影響を受け、精度が 変動し易い。これらの影響をなくし、割断を行うための 実施の形態の一つに、図7に示すような方法がある。ま ず、先行するレーザ光19で微小溝20を形成する。と の場合、溝幅は約50μm以下とすることが望ましい。 レーザは、パルスレーザ、特にQスイッチレーザを用い るととが好ましい。また、このとき、微小な発塵が有る。 ので、吸引ノズル21により、強力に吸引するのがよ い。その後、割断用のレーザ光1で微小溝20上を照射 し、精度の良い割断を行うことができる。『『淵思の語言』 【0035】また、レーザによって厚い脆性材料、例え ば、2mm以上の脆性材料を割断するには、薄い材料に 比較してより大きな熱応力が必要となる。従って、レー ザを高い出力パワーへ上げることが必要になるが、発振。 器能力、材料に対する溶融発生条件により、パワー値に は限界が有る。そとで、図8に示すように、両者のパワー ー限界内でセラミック基板2の表、裏から同位置にレー ザ光1を集光することにより、両面から同位置に亀裂を 発生させ、割断を可能とする。ただし、両出射光学部間 にセラミック基板がないと、互いにダメージを発生する… ので、安全装置を付加することが必要である。例えば、 セラミック基板の周囲に厚い金属板を配置するか、或 は、照射位置検知手段を設け、照射位置にセラミック基 板がないことを検知したら、速やかに照射を中止するよ うにする。

【0036】また、パターン(メタライズ)の多い電子 回路基板を割断する場合、基板に対し、パターンのレー ザ吸収が大きいと、損傷が発生し易い。特にレーザとし てYAGレーザを用いた場合損傷が発生し易い。これを 防止するには、図5に示すように、基板2.上に半透過 (半吸収)物質14をパターン上に来るようにしたガラ スマスク15を設置し、その上からレーザ光1を照射す ることにより、高吸光物質パターン16を損傷なしに割 断することができる。また、ダメージ防止をフレキシブ ルにパターンに対して行うには、パターンを感知するセ ンサを設置し、その応答に対し、半透過物質14のカバ

(5)

る。半透過物質14としては、例えば、薄いセラミック

板等が用いられ、レーザ光を30%カットし、これによ り、高吸光物質パターン16部分と他の基板2の部分が 略同じ吸収量になるようにする。

【0037】また、格子状の割断は、割断交差点で時に 割断が停止したり、異形が生じたりし易い。とれを対策 するには、基板若しくはレーザヘッド又はその両者をN C制御で、図6(a)に示す階段状の割断線17a、1 7b、17c、17dの順に割断すれば格子状割断がで きる。また、図6(b)に示す段違い形状の割断線18 10 a、18b、18c、18dの順に割断しても同様に格 子状割断ができる。とれは、主として割断線の交差を防 ぐ方法であるが、この原理に基づけば、他の色々な形状 へ応用できる。

【0038】レーザで脆性材料を割断する際、照射部の 温度の変動により、寸法の精度に変動が発生し易い。原 因は主としてレーザ出力の変動、材料の成分変化等が考 えられる。この変動を管理し、所望の条件を維持するた めには、照射部のプラズマ等の温度を計測し、レーザ出 力にフィードバックすればよい。図10に、そのような 20 割断装置の模式図を示す。レーザ発振器29からのレー ザ光1は、ミラー31、集光レンズ30を介してセラミ ック基板2を照射する。レーザ照射部に発生するプラズ マ光24を温度計測カメラ25で計測し、その結果をフ ィードバック装置26からレーザ用電源27のパワー調。 整電流へフィードバックし、温度が一定となるようにす。 る。これにより、割断時の温度の変動をおさえ、割断精 度を向上させることができる。また、2軸テーブルコン トローラ33は、XY2軸テーブル32を制御する。レ ーザ照射部の移動は、XY2軸テーブルでなく、レーザ 光学系により行っても、また、両者を併用してよい。ま た、高吸収波長レーザでないYAGレーザ等を用いると きは、プラズマの温度計測が困難であるので、割断部近 傍の温度を測定すればよい。

【0039】以上述べてきた割断方式により、高精度な 切断を実現することができる。高精度な寸法を要する電 子回路基板のコーナ部は、他の物質との接触により欠け が生じ易く、微小なRをつけることが望ましい。この加 工は、通常の砥石切断では難しく、機械加工では、マイ クロクラックが生じる。とれに対し、レーザによる上記 割断方式によれば、図11に示すような高精度でマイク ロクラックのない、微小なRのコーナ部28を有するセ ラミック基板2を割断加工することができる。微小なR とは、0.5から0.1の範囲が好ましい。

[0040]

【発明の効果】以上述べたように、局所冷却を行うと、 起点部加工なしに、高精度で割断できる。また、端面へ のレーザ照射により、亀裂方向を制御することができ る。さらにまた、適正な吸収率の高い波長のレーザを用 いれば、起点部加工なしで亀裂を発生させることがで

き、髙精度で割断できる。

【0041】基板の表、裏面からレーザ照射すれば、厚 板の割断を、安定に高精度で行うことができる。また、 レーザ光の高い吸収率を持つパターン上の割断では、半 透過物質を組み込んだマスク上にレーザを当てることに より、安定に高精度で割断できる。また、割断部近傍の プラズマの温度又は割断部近傍の温度を計測し、この計 測した値に基づいて、レーザの励起用電源を制御して温 度を制御すれば、安定に高精度で割断できる。

【0042】被処理基板の割断開始点を冷却する治具を 設けた割断装置を用いれば、起点部加工なしに、高精度 で割断することができる。また、割断部近傍のプラズマ の温度又は割断部近傍の温度を計測する計測手段と、と の計測手段からの値に基づいてレーザ発振器の励起用電 源を制御する制御手段を設けた割断装置を用いれば、高 精度で割断することができる。

【0043】レーザを用いて基板を微小なRを付けて割 断すれば、マイクロクラックのないチップが得られる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のセラミック基板の割断方法 を説明するためのその断面図。

【図2】本発明の一実施例のセラミック基板の割断方法 を説明するためのその平面図及び側面図。

【図3】従来のセラミック基板の割断方法を説明するた めのその平面図。

【図4】本発明の一実施例の割断方法を説明するための 模式図。

【図5】本発明の一実施例の割断方法を示す模式図。

【図6】本発明の一実施例の割断方法を示す基板の平面

【図7】本発明の一実施例の割断方法を説明するための 模式図。

【図8】本発明の一実施例の割断方法を示すためのセラ ミック基板の断面図。

【図9】本発明の一実施例のセラミック基板の割断方法 を説明するためのその平面図及び断面図。

【図10】本発明の一実施例の割断装置のブロック図。

【図11】本発明の一実施例のセラミックチップの平面 図及び部分斜視図。

【符号の説明】

1、19…レーザ光

2…セラミック基板

2' …基板

3…断熱材

4…ワーク固定用部材

5…ペルチェ冷却板

6A…エッジ型治具

6 B …半球型治具

7…初期龟裂


50 8, 17a, 17b, 17c, 17d, 18a, 18

特開平9-29472 (6) 10 * 23…冷却針 b、18c、18d…割断線 24…フラズマ光 9…穴 25…温度計測カメラ 10…カバー板 26…フィードバック装置 11…ノズル 27…レーザ用電源 12…ダクト吸収口 28…コーナ部 13…ワーク固定台 29…レーザ発振器 14…半透過物質 30…集光レンズ 15…ガラスマスク 31…ミラー、 16…高吸収物質パターン 32…XY2軸テーブル 10 20…微小溝 33…2軸テーブルコントローラ 21…吸引ノズル 22…冷却用治具 [図3] 【図2】 【図1】 図2 **2** 1 **23** 3 (b) (a) (a) (b) 7…初期龟裂 8…割断粮 9----穴 5…ペルチェ冷却板 1…レーザ光 7…初期亀梨 2…セラミック基板 6A…エッジ型 治具 8…割断線 68…半球型 治具 3…断熱材 4…ワーク 固定用部材 Hopertie. [図8] (図4) 【図5】 **22** 8 2 5 図 4 1…レーザ光 11・・・ノズル 12…ダクト吸収ロ 2…セラミック基板 13…ワーク固定台 10…カバー板

> 1…レーザ光 2…セラミック基板

【図6】


☑ 6



17a~17d.18a~18d…割断線

【図7】

27




1,19…レーザ光 20……微小 溝 21……吸引ノズル


[図9]

2 9.

1…レーザ光 8… 割断線 2…セラミック 基板 22…冷却用治臭 5…ペルチェ冷却板 23…冷却針 [図10]



1…レーザ光 2…セラミック基板 3…断熱材 4…ワーク固定用部材 5…ペルチェ冷却板 6A…エッチ型治具 24…プラズマ光 25…温度計測かり 26…フィードバック装置 27…レーザ用電源 29…レーザ発振器 30…集光レンズ 31…ミラー 32…XY2軸テーフル 33…2軸テーフルコントローラ 【図11】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.*

庁内整理番号

FΙ HO1S 3/104

技術表示箇所

H01L 21/78

В...

(72)発明者 宮内 建興

HO1L 21/301

// HO1S 3/104 :

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 坂本 達事

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日 立製作所汎用コンピュータ事業部内